

10.09.2021 № 3279-4-8-10

На № _____ от _____

Директору МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г.

Магнитогорска
Матюшенко Г.А.

455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
улица Галиуллина, дом 11/1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 021852

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 10 » сентября 2021 г.

г. Магнитогорск

Я, заместитель главного государственного инспектора города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Герасимов Сергей Михайлович, рассмотрев постановление № 021852 от «10» сентября 2021 г. и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности, совершенным юридическим лицом – **Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно образования "Детская школа искусств» Дом музыки" г. Магнитогорска - (далее - МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска)**

30 августа 2021 г. в « 13 » часов « 30 » минут по окончании проведения плановой выездной проверки, проводимой на основании решения № 289 от 11 августа 2021 года во исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год, с целью контроля за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, установлено, что:

юридическим лицом - МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска нарушены требования пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и правилами, при эксплуатации территории, зданий и помещений МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, улица Галиуллина, д. 11, корпус 1 нарушил (а) требования стандартов, норм и правил пожарной безопасности:

а именно:

	2.	3.
1	На здании отсутствует направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающими поверхностями либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ).
2	На месте установки приемно-контрольного прибора пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п. 10 ППР в РФ
3	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения, а также регламент технического обслуживания указанных	п. 54 ППР в РФ.

	<p>систем, утверждается руководителем. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	
4	<p>На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не представлена проектная документация на монтируемую и уже установленную систему АПСиСОЭУ. - исполнительная документация на оборудование систем АПС и СОЭУ (на прибор приемно-контрольный пожарный, извещатели, кабельные линии). - результаты пусконаладочных испытаний системы по проекту на систему АПС и оповещения людей о пожаре. 	п. 54 ППР в РФ.
5	<p>Система автоматической пожарной сигнализации не соответствует требованиям СП 5.13130.2009, а именно: в защищаемых помещениях установлено не менее двух извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".</p> <p>Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.</p> <p>Для формирования команды управления в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре; - трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов. 	статья 4, 6, 83 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 54 ППР в РФ; п. 13.3.3, 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009
6	<p>Не организовано прохождение работниками вводного, первичного и повторного противопожарного инструктажа (документы не представлены). Программы противопожарного инструктажа по обучению лиц мерам пожарной безопасности не представлены.</p>	п. 3 ППР в РФ; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
7	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - расчеты не</p>	п. 12 ППР в РФ.

	представлены.	
8	На путях эвакуации по лестнице (при высоте лестниц более 45 см) не предусмотрены ограждения с перилами (лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями) - лестничная клетка между 1-м этажом и подвалом.	п.6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; ст.53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ.
9	На путях эвакуации по лестнице (при высоте лестниц более 45 см) не предусмотрены ограждения с перилами (лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями) - запасной выход с подвала непосредственно наружу.	п.6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; ст.53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ.
10	В задании отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре.	п. 5 ППР в РФ.
11	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен телефонной связью (телефон отключен, аппарат отсутствует) и исправным ручным электрическим фонарем из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	п. 30, 56 ППР в РФ.
12	Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности в учреждении в 2021 году № 7 от 11.01.2021 разработан не в соответствии с требованиями нормативных документов (разработан на основании правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 — документ утратил силу).	п. 4 ППР в РФ.
13	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте от 09.01.2021г.) разработана не в соответствии с требованиями нормативных документов (разработан на основании правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 — документ утратил силу).	п. 392, 393, 394 ППР в РФ.
14	Не обеспечено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не представлен).	п. 30, 54, 60) ППР в РФ
15	Не обеспечена периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не представлен).	п. 60 ППР в РФ
16	Ответственные за обеспечение пожарной безопасности не обучены мерам пожарной безопасности путей прохождения пожарно-технического минимума. Сертификат не предоставлен.	п. 3 ППР в РФ; п. 36 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
17	На путях эвакуации здания отсутствует эвакуационное освещение.	ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020
18	На 1-м этаже в складском помещении (помещение № 4 кадастрового паспорта № 16885 от 14.11.2006) на двери отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности, не имеет сертификата по пожарной безопасности. Документы с характеристиками предела огнестойкости данной двери не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст. 88 табл. 23 и 24; ст. 145 и ст. 146 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 5.14* табл. 1, п. 7.4 СНиП 21-01-97*
19	Дверь из подвального этажа выполнена деревянной, не имеет сертификата по пожарной	ст. 4, ст. 6, ст. 88 табл. 23 и 24; ст. 145 и ст. 146 Федеральный закон от 22.07.2008 №

<p>безопасности, отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Выход из подвала на лестничную клетку должно быть выделен противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа, а именно: заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) - предел огнестойкости не менее EI45.</p>	<p>123-ФЗ; СП 4.13130.2013 п. 4.18; СНиП 21-01-97* п. 5.14* табл. 1, п. 7.4.</p>
---	--

30 августа 2021 г. в « 14 » часов « 30 » минут по окончании проведения плановой выездной проверки, проводимой на основании решения № 291 от 11 августа 2021 года во исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год, с целью контроля за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, установлено, что:

юридическим лицом - МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска нарушены требования пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и правилами, при эксплуатации территории, зданий и помещений МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, улица Сталеваров, д. 10, корпус 4 нарушил (а) требования стандартов, норм и правил пожарной безопасности:

а именно:

	2.	3.
1	<p>На здании отсутствует направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающими поверхностями либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно.</p>	<p>п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ).</p>
2	<p>На месте установки приемно-контрольного прибора пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.</p>	<p>п. 10 ППР в РФ.</p>
3	<p>Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждается руководителем. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>п. 54 ППР в РФ.</p>
4	<p>На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и</p>	<p>п. 54 ППР в РФ.</p>

	<p>системы противопожарной защиты объекта, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не представлена проектная документация на монтируемую и уже установленную систему АПСиСОЭУ. - исполнительная документация на оборудование систем АПС и СОЭУ (на прибор приемно-контрольный пожарный, извещатели, кабельные линии). - результаты пусконаладочных испытаний системы по проекту на систему АПС и оповещения людей о пожаре. 	
5	<p>Система автоматической пожарной сигнализации не соответствует требованиям СП 5.13130.2009, а именно: в защищаемых помещениях установлено не менее двух извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".</p> <p>Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.</p> <p>Для формирования команды управления в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре; - трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов. 	<p>статья 4, 6, 83 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 54 ППР в РФ; п. 13.3.3, 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009</p>
6	<p>Не обеспечена работоспособность аккумуляторных батарей, в качестве резервного источника питания электроприемников, необходимые для функционирования системы АПС и СОЭУ в режиме «тревога» - СОЭУ не работает.</p>	<p>ст. 4, ст.51, ст. 54, ст. 83, п.11 ст. 84, ст. 91 п. 2 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ; п. 15.3 СП 5.13130.2009.</p>
7	<p>Не организовано прохождение работниками вводного, первичного и повторного противопожарного инструктажа (документы не представлены). Программы противопожарного инструктажа по обучению лиц мерам пожарной безопасности не представлены.</p>	<p>п. 3 ППР в РФ; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».</p>
8	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - расчеты не представлены.</p>	<p>п. 12 ППР в РФ.</p>
9	<p>Планы эвакуации людей при пожаре, не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фактический размер имеющихся планов менее 600x400 мм, для этажных планов эвакуации; - планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов. 	<p>п. 5 ППР в РФ; п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009</p>
10	<p>На путях эвакуации по лестнице (при высоте лестниц более 45 см) не предусмотрены ограждения с перилами (лестничные марши и</p>	<p>п.6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; ст.53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ.</p>

	площадки должны иметь ограждения с поручнями) - запасной выход с 1-го этажа непосредственно наружу. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни.	
11	Ступени лестничного марша имеет разрушенные ступени запасной выход с 1-го этажа непосредственно наружу в результате чего допускаются ступени с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы.	п. 23 ППР в РФ; ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.3 СП 1.13130.2020.
12	В кабинете № 5 допускается размещение дымовых пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 метра до электросветильников.	ст. 4, 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6.
13	В коридоре на 1-м отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией.	п. 16 д) ППР в РФ.
14	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправным ручным электрическим фонарем из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	п. 30, 56 ППР в РФ.
15	Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности в учреждении в 2021 году № 7 от 11.01.2021 разработан не в соответствии с требованиями нормативных документов (разработан на основании правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 — документ утратил силу).	п. 4 ППР в РФ.
16	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте от 09.01.2021г.) разработана не в соответствии с требованиями нормативных документов (разработан на основании правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 — документ утратил силу).	п. 392, 393, 394 ППР в РФ.
17	Не обеспечено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не представлен).	п. 30, 54, 60) ППР в РФ
18	Не обеспечена периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не представлен).	п. 60 ППР в РФ
19	Ответственные за обеспечение пожарной безопасности не обучены мерам пожарной безопасности путей прохождения пожарно-технического минимума. Сертификат не предоставлен.	п. 3 ППР В РФ; п. 36 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
20	На путях эвакуации здания отсутствует эвакуационное освещение.	ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020
21	В зальном помещении (помещение № 17 технического паспорта инвентарный № 17077 от 14.11.2006г.) расположенном на 1-м этаже используются отделка пола с применением декоративно-отделочных материалов, с не установленными показателями пожарной опасности (линолеум). Не представлен сертификат пожарной безопасности на применяемый материал.	ст. 89, 134 ч. 7 таб. 3, 29, ст. 145, ст. 146 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

	<p>При вместимости зальных помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не более 15 человек отделочный материал должен иметь класса пожарной опасностью не более чем КМ4; - более 15 человек, но не более 300 отделочный материал должен иметь класса пожарной опасностью не более чем КМ3. 	
22	<p>В подвале в складском помещении (помещение № 7 кадастрового паспорта № 17077 от 14.11.2006) на двери отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности, не имеет сертификата по пожарной безопасности. Документы с характеристиками предела огнестойкости данной двери не представлены.</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 88 табл. 23 и 24; ст. 145 и ст. 146 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 5.14* табл. 1, п. 7.4 СНИП 21-01-97*</p>
23	<p>Дверь из подвального этажа выполнена металлической обшитой деревом, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Выход из подвала на лестничную клетку должно быть выделен противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа, а именно: заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) - предел огнестойкости не менее EI45.</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 88 табл. 23 и 24; ст. 145 и ст. 146 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013 п. 4.18; СНИП 21-01-97* п. 5.14* табл. 1, п. 7.4.</p>

30 августа 2021 г. в « 15 » часов « 30 » минут по окончании проведения плановой выездной проверки, проводимой на основании решения № 290 от 11 августа 2021 года во исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год, с целью контроля за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, установлено, что:

юридическим лицом - МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска нарушены требования пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и правилами, при эксплуатации территории, зданий и помещений МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 110 нарушил (а) требования стандартов, норм и правил пожарной безопасности:

а именно:

1.	2.	3.
1	<p>На здании отсутствует направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающими поверхностями либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно.</p>	<p>п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ).</p>
2	<p>В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (демонтировано в результате капитального ремонта помещений).</p>	<p>ст. 83,84 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ.</p>
3	<p>В здании отсутствует дублирование сигналов системы пожарной сигнализации, подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (демонтировано в результате капитального ремонта помещений).</p>	<p>ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ.</p>
4	<p>Не организовано прохождение работниками</p>	<p>п. 3 ППР в РФ; приказ МЧС России от</p>

	вводного, первичного и повторного противопожарного инструктажа (документы не представлены). Программы противопожарного инструктажа по обучению лиц мерам пожарной безопасности не представлены.	12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
5	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - расчеты не представлены.	п. 12 ППР в РФ.
6	Планы эвакуации людей при пожаре, не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009: - фактический размер имеющихся планов менее 600х400 мм, для этажных планов эвакуации; - планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов.	п. 5 ППР в РФ; п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009
7	На путях эвакуации по лестнице (при высоте лестниц более 45 см) не предусмотрены ограждения с перилами (лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями) - лестничная клетка между 1-м этажом и подвалом.	п.6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; ст.53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ.
8	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправным ручным электрическим фонарем из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	п. 30, 56 ППР в РФ.
9	Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности в учреждении в 2021 году № 7 от 11.01.2021 разработан не в соответствии с требованиями нормативных документов (разработан на основании правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 — документ утратил силу).	п. 4 ППР в РФ.
10	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте от 09.01.2021г.) разработана не в соответствии с требованиями нормативных документов (разработан на основании правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 — документ утратил силу).	п. 392, 393, 394 ППР в РФ.
11	Не обеспечено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не представлен).	п. 30, 54, 60) ППР в РФ
12	Не обеспечена периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не представлен).	п. 60 ППР в РФ
13	Ответственные за обеспечение пожарной безопасности не обучены мерам пожарной безопасности путей прохождения пожарно-технического минимума. Сертификат не предоставлен.	п. 3 ППР в РФ; п. 36 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
14	На путях эвакуации здания отсутствует эвакуационное освещение.	ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020

15	В подвале в электрощитовой (помещение № 7 кадастрового паспорта № 16884 от 14.11.2006) на двери отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности, не имеет сертификата по пожарной безопасности. Документы с характеристиками предела огнестойкости данной двери не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст. 88 табл. 23 и 24; ст. 145 и ст. 146 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 5.14* табл. 1, п. 7.4 СНиП 21-01-97*
16	В подвале здания под лестничными маршами допускается складирование различных предметов (люминесцентные лампы, деревянные палки т. д.).	п. 16 к) ППР в РФ.
17	Дверь из подвального этажа выполнена деревянной, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Выход из подвала на лестничную клетку должно быть выделен противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа, а именно: заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) - предел огнестойкости не менее EI45.	ст. 4, ст. 6, ст. 88 табл. 23 и 24; ст. 145 и ст. 146 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013 п. 4.18; СНиП 21-01-97* п. 5.14* табл. 1, п. 7.4.
18	В электрощитовой расположенной в подвале, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 35 в) ППР в РФ.

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Разработать план мероприятий по устранению указанного нарушения, определить конкретного исполнителя мероприятия.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Устранить нарушение требований пожарной безопасности, выявленное в ходе планового мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление. **Ответ предоставить до 10 октября 2021 года.**

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного инспектора города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору



Герасимов С.М.

(подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил, права и обязанности разъяснены:

Директор МБУДО «ДШИ» Дом музыки» г. Магнитогорска Матюшенко Г.А.

«10» 09 2021 г. _____
(подпись)

Представление направлено _____
(адрес, дата, исходящий №.)